


ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER VID BEARBETNING AV VARMFÖRZINKAT MATERIAL


Svetsning i varmförzinkad ytbeläggning är hälsovådligt och kan framkalla influensaliknande symtomer och muskelvärk, kallat zinkfrossa. Vid symtom drick mjölk och ring Larmnummer 112




Vid svetsning
Förbered ytan genom att avlägsna zinken.
Sörj god ventilation och använd skyddsglasögon.




Svetsa ej i zinkad yta, slipa alltid rent innan. Zinkånga är mycket giftig.




Rengör svetsfogen noggrant innan du lägger på första lagret zinkfärg.




Använd Montano Zink för bästa resultat. Zinken finns som spray 400 ml och på burk 250 ml. Oavsätt fabrikat, skaka ett par minuter, zinken är mycket tung och lägger sig i botten av burken.



Vid sågning, kapning eller borrar.
Sörj god ventilation och använd skyddsglasögon.



För bästa resultat grada alla vassa kanter, detta förhindrar sprickbildning när du lagat snittytan.



Använd Montano Zink för bästa resultat. Zinken finns som spray 400 ml och på burk 250 ml. Oavsätt fabrikat, skaka ett par minuter, zinken är mycket tung och lägger sig i botten av burken.



MONTANO